


PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS  
**SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL**  
defesacivil.pmlf@gmail.com

**LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA DA DEFESA CIVIL**

Laudo Nº 26/2017

Em vistoria realizada no dia 08 de Março de 2017 pela equipe técnica da Defesa Civil no prédio de propriedade da empresa Staff, localizado na Av. Luiz Tarquínio, nº09, Centro – Lauro de Freitas – Bahia, foi verificado que o prédio possui estrutura de não conformidade com as normas técnicas construtivas, com existência de pilares fora do prumo (não alinhado verticalmente), ferragens expostas à ação das intempéries, pilares com fôrmas não contínuas, causando risco aos moradores nos arredores.



Ricardo Bittencourt Bispo  
Eng. Civil  
CREA-BA 84696



Edemilton Feijó dos Reis  
Superintendente  
Defesa Civil


Lauro de Freitas - BA, 08 de Março de 2017



PREFEITURA  
**LAURO  
DE FREITAS**




FOTOS



FORMA DO PILAR NÃO CONTÍNUA



PREFEITURA  
**LAURO**  
DE FREITAS



FERRAGENS EXPOSTAS




**ESTRUTURA INADEQUADA**





LAJE INADEQUADA



PILAR COM FERRAGEM EXPOSTA E FORA DO PRUMO